

► Tracé du cours d'eau :

- 2 tracés possibles



- Désaccord sur le tracé entre les 4 membres de l'indivision propriétaire des parcelles
- Concertation en cours avec la commune et l'indivision pour trouver une solution => réunion le 29/10



Étude du fonctionnement du bassin versant de l'Aneraie

➤ Rappel du diagnostic :

- Zones de contre pente sur le Bassin Versant
- Accident/faille géologique avec des sols imperméables au niveau de la Zone Vulnérable
- Nappe de subsurface => débordement de nappe donc infiltration difficile dans cette zone
- Fond des plans d'eaux plus bas que le fond du lit de cours d'eau => donc drainage caché



Étude du fonctionnement du bassin versant de l'Aneraie

► Les pistes envisageables :

- Préserver les zones humides du bassin versant
- Restauration des bonnes conditions d'écoulement
- Connaissances des phénomènes hydrologiques
- Les journées de l'Aneraie
- Gestion de la végétation des cours d'eau
- Protection des personnes, des biens et des usages



Étude du fonctionnement du bassin versant de l'Aneraie

➤ Les travaux possibles en zone vulnérable :

- Changement de parcelle pour l'exploitant et préservation en zone humide => délimitation de la zone humide et audit d'exploitation
- Rigoles de ressuyage pour diriger les eaux vers les Beulières, sous réserves de l'accord des Services de l'État
- Travaux de reprise du fil d'eau pour annuler la contre pente

➤ Questionnement :

- Problématique inondation => quelle maîtrise d'ouvrage pour ces travaux?

