

Bilan suivi étiage 2025

- 330 points de suivi répartis sur les 8 bassins versants
- Campagne de suivi 2025 : avril à octobre
- Relevés terrain + intégration des données dans le SIG : 1,5 jours / mois / technicien
- Distance parcourue : 720 km
- Rapport de fin de campagne (rédaction en cours)

5 statuts d'observation :

 Ecoulement visible acceptable

 Ecoulement visible faible


 Ecoulement non visible

 Assec

 Non Observable

■ Limites de l'exercice :

- Biais lié à une seule observation mensuelle => résultat différent sur certains points avec un passage au milieu du mois
- Biais lié à l'observateur : nuances entre « acceptable » et « faible »
- Notion « non visible » pas toujours simple => stagnant mais parfois lame d'eau ok
- Visibilité du cours d'eau : densité de végétation
- Dangereusité de certains points : circulation




Bilan suivi étiage 2025



- L'axe principal de chaque bassin versant (BV) est globalement resté en « écoulement visible acceptable » sauf la partie amont du BV du Renom et la partie aval du BV du Rhonne (peut-être lié à la géologie du secteur).
- La plupart des affluents ont subi des diminutions d'écoulement importants pouvant aller jusqu'à l'assec, contrairement à l'année 2024 où il y a eu très peu d'assec.
- Certains affluents, comme le Montaleaume (BV du Fessard) ou le ru de Villaines (BV du Préau), présentent des écoulements satisfaisants durant toute la période d'observation.
- Sur le Rhonne, le Pontvillain et l'Erips ont participé au soutien d'étiage du cours d'eau.
- Le BV de la Bujerie présente des écoulements satisfaisants durant toute la saison estivale, sauf sur un affluent (Tremelières).
- La présence de zones en « écoulement non visible » (=stagnant) pourrait provenir dans certains cas de la topographie (absence de pente), du lien avec la nappe alluviale de la Sarthe (secteur Sud-Est du BV de l'Orne Champenoise), ou encore de la présence d'obstacles à l'écoulement (ouvrage, amas de branchages).

Bilan suivi étiage 2025


- On observe sur certains affluents des écoulements plus faibles sur le tronçon aval que sur le tronçon amont : Présence dans certains cas d'un plan d'eau sur cours d'eau ou en connexion probable avec le cours d'eau.
- Les observations bimensuelles voir hebdomadaire en situation de crise peuvent permettre d'observer des écarts par rapports aux observations mensuelles intermédiaires (ex: au niveau du plan d'eau fédéral de Louplande, assec entre 2 observations mensuelles présentant de l'eau).
- La pluviométrie du mois de juillet n'a pas particulièrement bénéficié aux cours d'eau. On observe quelques points sur lesquels l'écoulement est plus favorable mais globalement, les ruisseaux présentant un assec et un écoulement non visible sont restés au même niveau.
- Il n'y a pas eu de nette amélioration des écoulements au mois d'octobre contrairement à l'année 2024.




Bilan suivi étiage 2025





2025-CS04DEC-Bilan suivi étiage





Bilan suivi étiage 2025



2025-CS04DEC-Bilan suivi étiage

